




Lupapäätös UUS-2006-Y-547-114 28.9.2007

Valtioneuvoston asetus 214 / 2007

Ympäristöministeriö Sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohje 19.5.2004

-  KUNNOSTETTU
-  PUUTÄYTTÖ
-  VOIMAKKAASTI PILAANTUNUT

Karstuntie 77 piha-alue tutkittu
Ins.tsto P. Ristola, 14410, Tutkimusraportti 4.4.2001
Haitta-ainepitoisuudet alle SAMASE-ohjearvojen

48 (oja)
Alue kunnostettu
Ramboll Finland Oy, 82115862, Loppuraportti 4.7.2008

Alue kunnostettu massanvaiholla
PCDD/F-yhdisteillä pilaantunutta maa-ainesta poistettu yhteensä 12 763 t
Saavutettu lupapäätöksen mukainen kunnostustavoite
Ramboll Finland Oy, 82115862, Loppuraportti 4.7.2008

Uuden Karstuntien tielinjauksen kohdalle jätetty n. 400 m³
alempaan ohjearvon ylittävää PCDD/F-pitoista maa-ainesta.
Alue on peitetty lupapäätöksen mukaisella huomiorakenteella.
Ramboll Finland Oy, 82115862, Loppuraportti 4.7.2008

Alueella mineraaliöljyillä pilaantunutta
maa-ainesta
(SAMASE-arvot)

Alueella metalleilla pilaantunutta
maa-ainesta (SAMASE-arvot)

Polttoainesäiliö poistettu
Poistettuja maita n. 50 m³
Ins.tsto P. Ristola Oy, 13811 14.2.2001
Mö-pitoisuus alle SAMASE-ohjearvon (300 mg/kg)

LOHJAN KAUPUNKI
HIIDENSALMEN SAHA-ALUE
NYKYTILANNE 16.2.2010
K. Päätaalo / KIRH
1:1000

RAMBOLL
Ramboll Finland Oy
Terveystie 2
15870 Hollola
puh. 020 755 7800
fax 020 755 7801

W:\1620\lohjan kaupunki\82115862-02_2_Nykytilanne\PIIRUSTUKSET\82115862-02-2_Nykytilanne-LUONNOS.dwg